

FECHA: 1, OCTUBRE, 2011	PARTE DE SITUACION DE NUEVO PARQUE
TURNO: 24, hora De: — a —	
ZONA: NUEVO PARQUE	
N.º	
	NOMBRE: _____
	APELLIDOS: SEPTIEMBRE

HORA	INCIDENCIAS
	LA VIGILANCIA OBSERVA QUE EL PERIMETRO DE LA VALLA EN LA BARRIADA SE ENCUENTRA PODRIDA EN SU MAYORIA.
	EN LOS BLOQUES 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 HAY AFLUENCIA DE MOTOS EN DICHS BLOQUES EN LOS PORTALES.
	EN LA FASE 2ª HAY TRES FAROLAS QUE SE ENCIENDEN Y APAGAN CONSTATEMENTE Y EN FASE 3 HAY UNA
	LA GARITA SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO Y HAY UNA BISAGRA DE LA PUERTA QUE ESTA ROTA
	CUANDO LLUEVE SE SIGUE HACIENDO UN CHARCO A LA SALIDA DE LA PUERTA PRINCIPAL

FIRMADO,

LA VIGILANCIA